TPF (Travail pratique bases fondamentales)

Tâche: Menuiserie et Ebénisterie 09a.0-10
(Set-de commande „LAP09a (romandie)“ chez OPO AG

Liste Ferrements et Visseries

Ex	Article	Pces.	Unité.	Dimensions/descriptif	Référence	*Numéro article*
	Ferrements					
9	Boutons d'assemblage à pression	4	Gar.	PVC Blanc	**OPO**	86.010.01
9	Charnières	2	Pce	Nickelé, H 40 mm	**OPO**	48.254.07
9	Butoirs 3M BUMPON	1	Pce.	en matière synthétique, noir, H 5 mm	**OPO**	66.342.14
	Vis (la visserie est à organiser par le chef expert)					
2	Vb-tp	6	Pce.	Acier zingué 3.5 x 20 mm	**organisation**	
9	Vb-tp	12	Pce	Acier zingué 3 x 20 mm	**organisation**	
9	Vb-tp	4	Pce	Acier zingué 3.5 x 25 mm	**organisation**	