

Liste de matériaux quincaillerie etc., toutes dimensions en mm

Liste de matériaux par candidat.e.

Pos.	Dénomination	Matériau	Pces	Long.	Largeur	Ep.
	Tâche 1					
1	Vis à bois	zing.	6	100	Ø =	5
	Tâche 2					
2	Vis à bois	zing.	22	140	Ø =	6
3	Vis à bois	zing.	20	70	Ø =	4.5
4	Vis à bois	zing.	3	120	Ø =	5
	Tâche 3					
5	Vis à bois	zing.	40	60	Ø =	4