

Fragment assemblé à la scie à ruban


Travaux avec les machines stationnaires

Scie à ruban


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à ruban	Fabrication complète
	Pas de changement de lame
Etabli	Limer le chantournage
	Pas de ponçage
	Pas de collage


Liste des matériaux	Mat.	Pce.	Long	Larg	Ep.
Montant G.	HET	1	300	40	40
Traverses	HET	2	300	60	24
Pièce d'essais	SAP	1	300	60	24
Pièce d'essais	SAP	1	300	40	40




Traçage du chantournage avec le gabarit




A-A




Vue B



Vue B



9



Travail pratique

Travail pratique fondamental (TPF)
6. Semestre

FRM / VSSM

Exercice N°: 15a-P.9

Echelle: 1:10 / 1:1

Dimension plan: 420 x 297

Date: 02.11.2018

Dessiné: Is/oc