

Canal technique




Travaux avec les machines portatives

Défonceuse	
Perceuse à main	


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Défonceuse	Usiner les battues
	Usiner les entailles des ferrements
Perceuse à main	Pré-percer pour les vis
Etabli	Casser les angles
	Montage
	Pas de ponçage des faces

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce face	MDF	1	500	124	19
Dos	MDF	1	500	108	16
Cotés	SAP	2	500	80	20
Pièce d'essais	SAP	1	450	80	20
Ferrements d'ass. invisible	4	OPO 49.210.11			
Vis support	4	T ronde 5.0 x 25			
Vis ferrements	8	Tp 4 x 16			
Vis dos	8	Tp 3.5 x 35			



4



Travail pratique

Travail pratique fondamental (TPF)
6. Semestre

FRM / VSSM

Exercice N°: 15a-P.4

Echelle: 1:10 / 1:1

Dimension plan: 420 x 297

Date: 02.11.2018

Dessiné: Is/oc