






Travail à la scie à ruban

Machines stationnaires	
Scie à ruban	
Ponceuse de chants	

Travaux	
Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à ruban	Sciage de l'assemblage de base
	Sciage des pièces cintrées
Ponceuse de chants	Ponçage des pièces cintrées
Etabli	Pas de cassé d'angle
	Pas de retouches à l'établi
	Pas de collage


Liste de matériaux	Mat.	Pce	Long.	Larg.	Ep.
Pièces horizontales	SAP	2	375	60	32
Pièces chantournées	SAP	1	392	375	18



Vue D


B - B

Vue D



A - A

A - A



Les deux gabarits de traçage sont mis à disposition par l'organisation de l'examen.

Travail pratique

Plan no.:	21_P.9
Echelle:	1:10 / 1:1
Format:	420 x 297
Date:	11.03.2021
Auteur:	as - oc