

Travail à la toupie



Machines stationnaires

Toupie B


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Toupie	Exécuter la rainure arrêtée
	Exécuter les rainures
	Exécuter les battues
	Exécuter le chanfrein
Etabli	Montage, pas de collage
	Pas de ponçage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce 1	HET	1	500	90	24
Pièce 2	HET	1	500	60	35
Pièce d'essais	SAP	1	500	90	24
Pièce d'essais	SAP	1	500	60	35
Cales d'appuis	SAP	1	550	120	24



B - B



A - A

