

Ajustage de pièce

Machines portatives:

Scie sauteuse
Rabot électrique
Perceuse

Moyens auxiliaires:

Tabletteur (crapeau)
Outils manuel


Travail:

Etabli	Tracer (pas de notation)
	Ajuster les gabarits
	Tracer la pièce avec les gabarits
	Exécuter la découpe
	Percer les trous pour le boîtier
	Exécuter la découpe pour le boîtier
	Casser légèrement les angles


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau	MDF	1	680	160	19
Gabarit	MDF	2	450	200	5-8

Pour les gabarits, possibilité d'utiliser un panneau fibre dur ou du papier à dessin


Perspective



Vue face 1:5



A - A



La maquette ne doit pas être déplacée et reste verticale