

Travaux à la circulaire

Travaux avec les machines stationnaires

Scie circulaire A


Travaux avec les machines portatives

Lamello

Travaux

Etabli	<b>Tracer (pas de notation)</b>
Scie circulaire	Coupes des pièces
Lamello	Assemblage des pièces
Etabli	Collage de l'élément
	<b>(présence experts)</b>
Etabli	Casser légèrement les angles
	Pas de ponçage



Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Face n°1	MDF	1	500	229	19
Côtés n°2 (recoupés)	MDF	1	600	200	19
Face droite n°3	PpML	1	500	305	16
Lamello 20					




Pièce n°1

Pièce n°2

Pièce n°3




A-A



Vue D



7



Travail pratique

Travail pratique fondamental (TPF)  
6. Semestre

FRM / VSSM

Exercice N°: 15a-P.7

Echelle: 1:10 / 1:1

Dimension plan: 420 x 297

Date: 02.11.2018

Dessiné: Is/oc