

Travaux à la circulaire et machines portatives

Travaux avec les machines stationnaires

Scie circulaire B
Perceuse à colonne
Ponceuse de chant

Travaux avec les machines portatives


Scie sauteuse
Scie à onglet
Défonceuse

Travaux


Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie circulaire	Coupes de la pièce de base
Défonceuse	Battues
Etabli	Montage de la charnière
Perceuse à colonne	Percer les trous
Scie sauteuse	Scier l'entaille
Ponceuse de chant	Nettoyage de l'entaille
Scie à onglet	Coupes des listes
Perceuse à main	Percer les listes
Etabli	Montage des listes
	Pas de ponçage
	Pas de collage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Base	MDF	1	400	350	19
Pièce gauche	MDF	1	400	200	19
Liste	HET	1	450	30	10
Charnière à piano		1	288 OPO48.202.42		
Vis		6	Tp 2.5*12		
Vis		4	3.5 x 30		


Vue A




B-B




B-B





B-B




Coupe propre dessus



Vue A



10



Travail pratique

Travail pratique fondamental (TPF)
6. Semestre

FRM / VSSM

Exercice N°: 15a-P.10

Echelle: 1:10 / 1:1

Dimension plan: 420 x 297

Date: 02.11.2018

Dessiné: Is/oc