

Travail à la scie à ruban



Machines stationnaires

Scie à ruban

Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à ruban	Usinage complet
Etabli	Pas de cassé d'angle
	Pas de retouches à l'établi
	Pas de collage
	Pas de ponçage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce gauche	SAP	1	350	104	24
Pièce bas	SAP	1	350	104	24
Pièce chantournée	SAP	1	500	140	24
Pièce d'essais	SAP	1	300	104	24



Le gabarit de la pièce chantournée est fourni par les experts.