

Travaux à la circulaire




- Machines stationnaires
- Scie circulaire A
- Machines portatives
- Lamello

- Travail à la main
- Papier abrasif

Travaux		Tracer (pas de notation)
Etabli		Couper les pièces
Scie circulaire		Assembler les pièces
Lamello		Casser légèrement les angles
Etabli		sauf sur les joints affleurés
		Pas de ponçage des faces
		Pas de collage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce 1	MDF	1	350	300	19
Pièce 2	Pp-mel	1	500	350	16
Pièce 3	Pp-mel	1	390	210	16
Lamello 20		5			

Vue



Coupe propre sur le dessus
dessous pas visible

A - A

A - A

B - B

Travail pratique

Plan no.: 21_P.7

Echelle: 1:4 / 1:1

Format: 420 x 297

Date: 11.03.2021

Auteur: as - oc

7

F R E
C
E M

FORMATION
DES ENTREPRENEURS
DE CHARPENTE
ET DE MENUISERIE