

Assemblage mnt. trv.

Machines stationnaires

Mortaiseuse à mèches
Toupie A

Machines portatives

Scie à onglet

Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à onglet	Couper les pièces de longueur
Mortaiseuse à mèches	Mortaiser
Toupie A	Tenonner, fraisage contre profil
Toupie A	Battues et rainures
Etabli	Ajustage, montage
	Pas de ponçage
	Pas de collage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Montant droite	SAP	1	500	60	24
Traverse horizontale	SAP	1	394.6	60	24
Montant gauche	SAP	1	368.1	60	24
Pièces d'essais	SAP	2	350	60	24
Câle d'appui	SAP	2	550	120	24

