

Travail à la toupie



Machines stationnaires

Toupie B

Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Toupie	Exécuter la rainure arrêtée
	Exécuter les rainures
	Exécuter les battues
	Exécuter le chanfrein
Etabli	Pas de travail à l'établi
	Pas de ponçage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau	MDF	1	600	150	25
Pièce gauche	HET	1	600	70	25
Pièce droite	HET	1	600	79	25
Pièce d'essais	MDF	1	500	150	25
Pièce d'essais	SAP	2	500	79	25



A - A

