

Ajustage de pièce

Machines portatives:

Scie sauteuse
Rabot électrique

Moyens auxiliaires:

Tabletteur (crapeau)
Outils manuel
Abrasif


Travail:

Etabli	Tracer (pas de notation)
	Ajuster le gabarit (pas de notation)
	Tracer la pièce avec le gabarit
	Exécuter la découpe
	Casser légèrement les angles


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau	Pp-mél.	1	650	400	19
Gabarit	MDF	1	650	400	5-8

Pour le gabarit, possibilité d'utiliser un panneau fibre dur ou du papier à dessin (selon consignes des experts)  
Les gabarits ne sont pas évalués.

Vue de dessus



Chants alignés avec la maquette non retouchés.



Dessus propre sans éclats.

Chants visibles pas retouchés.

La maquette ne doit pas être déplacée.