

Travail à la scie à ruban


Machines stationnaires

Scie à ruban
Ponceuse de chants

Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à ruban	Sciage des assemblages
	Sciage de la pièce cintrée
Ponceuse de chant	Ponçage du chantournage
Etabli	Pas de cassé d'angle
	Juste retouche angle intérieur
	queues d'aigle au ciseaux autorisé
	Pas de collage
	Pas de ponçage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièces haut et bas	SAP	2	400	60	24
Pièce gauche	SAP	1	500	60	24
Pièce chantournée	SAP	1	440	150	24
Pièce d'essais	SAP	1	250	60	24
Pigeon d'assemblage	MDF	1	80	80	8



Le gabarit est mis à disposition par l'organisation de l'examen

