







Travaux à exécuter	
Etabli	Tracer
Toupie	Façonner la rainure et le nerf
Toupie	Façonner les biais et le carré
Toupie	Entailler la rainure arrêtée
PAS DE COLLAGE, PAS DE PONCAGE	

LISTE DE MATERIAUX					
	Mat.	Pce	Long	Larg	Ep.
Tablette	HET	1	500	80	32
Tablette	HET	1	500	130	32
Essai	SAP	1	500	130	32



A-A



<div>7</div> 	TRAVAIL PRATIQUE		TRAVAIL N°: 09RO-P.7	
			ECHELLES: 1-1/1-10	
			FORMAT PLAN: A3	
			DATE: 04.01.2011	
			DESSINE: O.C.-M.J.	