

Elément avec entailles et listes

Machines stationnaires

Scie circulaire B
Ponceuse de chants


Machines portatives

Défonceuse
Scie à onglet
Perceuse à main
Scie sauteuse


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie circulaire	Couper l'entaille
Scie sauteuse	Finir l'entaille
	Scier l'arrondi
Ponceuse de chants	Retoucher l'arrondi
	Poncer les chants MDF
Défonceuse	Fraiser les rainures et les battues
Etabli	Finir les entailles
Scie à onglet	Couper les listes
Perceuse à main	Percer le panneau
Etabli	Monter les listes
	Ajuster
Ponçage	Poncer les chants et casser les angles
	Pas de ponçage des plats
	Pas de collage


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce 1	MDF	1	500	300	16
Pièce 2	MDF	1	240	200	16
Pièces de pointages	MDF	2	500	100	16
Listes	HET	1	700	13	13
Vis à panneaux Vtp		6	3.5 x 20		



Rainure pour la liste
fraise de 8 - 10 mm





Construction propre sans
éclats dessus et dessous




Battue pour la liste
Couvercle amovible

A - A Vtp 3.5x20




C - C

Largeur selon la liste



D - D



10

Travail pratique

FRE
C
EM

Plan no.:	23_P.10
Echelle:	1:5 / 1:1
Format:	420 x 297
Date:	25-avr.-23
Auteur:	as - oc