

Travaux à la circulaire

Machines stationnaires

Scie circulaire A

Machines portatives

Lamello (avec plaque de 4mm)


Travail à la main

Papier abrasif



Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie circulaire	Couper les pièces
Lamello	Assembler les pièces
Etabli	Casser légèrement les angles sauf sur les joints affleurés
	Pas de ponçage des faces
	Pas de collage





Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce 1	MDF	1	450	250	19
Pièce 2	MDF	1	340	300	19
Pièce 3 & 4	MDF	2	300	250	19
Pièce 5	MDF	1	600	120	19
Pièce brute	MDF	1	760	600	19
Lamello 20		11			



Vue de dessus C



A - A



Proposition de plan de débit 1:8

