

Travail à la toupie


Machines stationnaires

Toupie B


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Toupie	Exécuter les rainures
	Exécuter la battue arrêtée
	Exécuter les battues
	Exécuter le chanfrein
Etabli	Montage, pas de collage
	Pas de ponçage


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce face	MDF	1	500	60	19
Pièce milieu	HET	1	500	80	24
Pièce dos	HET	1	500	60	24
Pièce d'essais	SAP	1	450	60	24
Pièce d'essais	MDF	1	450	60	19



Vue B




A - A



B

A - A



8

Travail pratique

F R E
C
E M Travail pratique fondamental
(TPF) 6^e semestre
VSSM / FRECEM

Tâche N°:	18a_P_8
Echelle :	1:5 / 1:1
Format :	420 x 297
Date :	06.03.2018
Dessinateur :	Is oc