

Placage (ébéniste)

Machines stationnaires

Scie à placage (optionnel)
Presse à plaquer
Ponceuse à bande (large ou étroite)
Calibrage (selon les indications du lieu d'examen )

Machines portatives

Ponceuse à main (excentrique)
-------------------------------

Etablis

Scie à placage (optionnel)
Ponçage

Travaux

	Tracer (pas de notation)
Etabli	Débiter le placage
Scie à placage / établi	Assembler le placage
Etabli	Encoller et plaquer
Presse à plaquer	Affileur le placage
Etabli	Calibrer
Scie verticale / circulaire	Poncer les faces grain P. 120
Ponceuse à bande	Finition des chants
Etabli	Finition des faces
Ponceuse excentrique	Casser les angles
Ponçage manuel	Prêt pour le traitement de surface

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau	MDF	1	500	400	19
Placage 1 clair	Plac.	1	500	275	0.6 - 0.9
Placage 2 clair	Plac.	1	400	125	0.6 - 0.9
Placage 3 foncé	Plac.	1	375	125	0.6 - 0.9
Placage 4 foncé	Plac.	1	150	150	0.6 - 0.9
Placage de comp.	Plac.	1	500	400	0.6 - 0.9

