

**Assemblage mt. trv.**

## Machines stationnaires

## Mortaiseuse à mèches

### Toupie A

## Machines portatives

## Scie à onglet

## Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
--------	--------------------------

Scie à onglet	Couper les pièces de longueur
---------------	-------------------------------

## Mortaiseuse à mèches








Tourillonner

Toupie A	Tenonner, fraisage contre profil
----------	----------------------------------

Toupe A	Battues
---------	---------

Etabli	Ajustage, montage (pas de collage)
--------	------------------------------------

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Montant droite	SAP	1	<u>500</u>	60	24
Traverse bas	SAP	1	<u>480</u>	60	24
Petit bois vertical	SAP	1	<u>410</u>	30	24
Petit bois horizontal	SAP	1	<u>310</u>	30	24
Pièces d'essais	SAP	1	400	60	24
Pièce d'essais	SAP	1	300	30	24
Câle d'appui	SAP	1	550	120	24
Tourillons		3	Ø6 X 35		



# Travail pratique

Plan no.: 22\_P.3

Echelle: 1:10 / 1:1

Format: 420 x 297

Date: 01.04.2022

Auteur: as