

Ajustage de pièce

Machines portatives:

Scie sauteuse
Rabot électrique
Perceuse

Moyens auxiliaires:

Tabletteur (crapeau)
Outils manuel
Abrasif

Travail:

Etabli	Tracer (pas de notation)
	Ajuster le gabarit (pas de notation)
	Tracer la pièce avec le gabarit
	Exécuter la découpe
	Percer le trou
	Exécuter la découpe
	Casser légèrement les angles

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau	Pp-mél.	1	600	250	19
Gabarit	MDF	1	600	250	5-8

Pour le gabarit, possibilité d'utiliser un panneau fibre dur ou du papier à dessin (selon consignes des experts)

Vue dessus

