

Travaux à la circulaire

Machines stationnaires

Scie circulaire A

Machines portatives

Lamello



Travail à la main

Papier abrasif

Travaux


Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie circulaire	Couper les pièces / rainurer
Lamello	Assembler les pièces
Etabli	Casser légèrement les angles sauf sur les joints affleurés
	Pas de ponçage des faces
	Pas de collage

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Pièce 1	MDF	1	450	245	16
Pièce 2	MDF	1	450	400	16
Pièce 3	MDF	1	400	200	16
Pièce d'essais	MDF	1	350	250	16
Lamello 20		7			





Découpe de l'angle
Dessus: propre, sans éclats
Dessous: non visible


Vue D




C-C



A - A



B - B



7

Travail pratique

FRE
C
EM

Plan no.:	24_P.7
Echelle:	1:4 / 1:1 / 1:8
Format:	420 x 297
Date:	18.04.2024
Auteur:	as - oc