

Placage (ébéniste)

Machines stationnaires

Scie à placage (optionnel)
Presse à plaquer
Ponceuse à bande (large ou étroite)
Calibrage (selon les indications du lieu d'examen)

Machines portatives

Ponceuse à main (excentrique)

Etablis

Scie à placage (optionnel)
Ponçage

Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à placage / établi	Débiter le placage
Etabli	Assembler le placage
Presse à plaquer	Encoller et plaquer
Etabli	Affleurer le placage
Scie verticale / circulaire	Calibrer
Ponceuse à bande	Poncer les faces grain P.120
Ponceuse excentrique	Finition de la face visible
Ponçage manuel	Casser les angles
	Prêt pour le traitement de surface

Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Panneau	MDF	1	500	400	19
Placage 1 clair	Plac.	1	400	287.5	0.6 - 0.9
Placage 2 foncé	Plac.	1	500	230	0.6 - 0.9
Placage de comp.	Plac.	1	500	400	0.6 - 0.9

