

Assemblage mnt. trv.

Machines stationnaires

Mortaiseuse à mèches
Toupie A


Machines portatives

Scie à onglet
---------------


Travaux

Etabli	Tracer (pas de notation)
Scie à onglet	Couper les pièces de longueur
Mortaiseuse à mèches	Mortaiser
Toupie A /scie à ruban	Tenonner, usinage de l'enfourchement
Toupie A	Battues
Etabli	Ajustage, montage
	Pas de ponçage
	Pas de collage


Liste de matériaux	Mat.	Pce.	Long.	Larg.	Ep.
Traverse haut	SAP	1	395	60	24
Traverse bas	SAP	1	360	60	24
Montant droite	SAP	1	412.2	60	24
Pièces d'essais	SAP	2	340	60	24
Câle d'appui	SAP	2	550	120	24




Vue C



B-B




A-A




C


Vue C




B-B



Vue C



B-B



A-A

